

Nr OT	7-0083	Fecha Informe	12/05/2026
Cliente	UNITAN		
Modelo	CAT 320B	Componentes	EXCAVADORA
Atención	RICARDO	Serie	6LS00337
Serie Componente	6LS00337	Teléfono	n/a
Equipo nº	1	Horas componente	34074
Trabajo	EXTRACCION, CALIBRACION Y COLOCACION VALVULAS ALIVIO	Fecha intervención	16/05/2026
Informe nº	n/a		

Solicitud del cliente

Es necesario retirar valvulas hidraulicas de alivio y realizar su calibracion. Luego instalarlas nuevamente.

Comentarios del proceso de reparación

Se drenó aceite hidráulico y se retiraron del banco principal valvulas de alivio para su reacondicionamiento. Luego de su calibración correspondiente se las vuelve a instalar. Se carga aceite hidráulico a nivel y se da marcha equipo. Se controla presiones de bomba y piloto encontrándose en valores dentro de los establecidos según manual.

Se reemplazaron dos solenoides 121-1490 del banco hidráulico piloto.

Recomendaciones

- Se debe resellar cilindro izquierdo de boom.
- Es necesario reemplazar llavero de contacto.
- Resellar cilindro de garra.
- Es indispensable reemplazar reten de bancada lado volante.

Soporte de imágenes

Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9



solenoides en buen estado

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Marcelo Gazzola	Trabajo	07:30	16:30
Marcelo Gazzola	Trabajo	07:30	13:30

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Marcelo Gazzola	16/04/2026	AD045FB	40

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Marcelo Gazzola	Marcelo Gazzola	Juan Darío Durán