

Nr OT	n/a	Fecha Informe	06/04/2026
Cliente	SAFICO		
Modelo	MF 4291	Componentes	SELECTOR DE CAMBIOS
Atención	MAXI FRESCHI	Serie	ACC004094
Serie Componente	n/a	Teléfono	362 4652447
Equipo nº	.	Horas componente	11196
Trabajo	DIAGNOSTICO/REPARACION	Fecha intervención	06/04/2026
Informe nº	n/a		

Solicitud del cliente

Selector palanca de cambios queda trabado en una sola marcha .

Comentarios del proceso de reparación

Se observa que la palanca no tiene movimientos para ningun lado , se encontro trabajo en 3er marcha .
Se desmonto sistema de varillas y accionamiento , lubricando y calibrando los movimientos .
Armado de sistema de palanca probando el equipo con carga durante 1 hs , no encontrando falla activa .
Se regularon los frenos de servicio.
Control de todos los compartimientos de fluidos .

Recomendaciones

Realizar lubricación periódica del sistema de accionamiento de marchas .

Soporte de imágenes

Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Cristian Paredes	Viaje	07:30	08:30
Cristian Paredes	Trabajo	07:30	15:30
Cristian Paredes	Viaje	15:30	16:30

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Cristian Paredes	06/04/2026	AF362ME	130

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Cristian Paredes	Cristian Paredes	Juan Darío Durán