

<b>Nr OT</b>	7-0061	<b>Fecha Informe</b>	02/02/2026
<b>Cliente</b>	COMUNA DE LANTERI		
<b>Modelo</b>	CAT 416F	<b>Componentes</b>	CAT 416F
<b>Atención</b>	n/a	<b>Serie</b>	LBF03866
<b>Serie Componente</b>	n/a	<b>Teléfono</b>	n/a
<b>Equipo nº</b>	n/a	<b>Horas componente</b>	7042.3
<b>Trabajo</b>	ASISTENCIA TECNICA	<b>Fecha intervención</b>	27/02/2026
<b>Informe nº</b>	n/a		

#### Solicitud del cliente

- Es necesario realizar resellado de cilindro de swing lado izquierdo.
- Confección de informe y recomendaciones.

#### Comentarios del proceso de reparación

Se observa el cilindro de swing lado izquierdo corroborando la pérdida de aceite por el mismo. Se extrae del equipo y se lo desarma. Luego se su desarmado se aprecian virutas metálicas dentro de la camisa, las cuales dañaron a esta. También se ve la empaquetadura del vástago rota.  
Se habla con el cliente y se decide llevar el cilindro completo para su reparación.


#### Recomendaciones

- Se debe reparar cilindro completo o reemplazar por nuevo.

#### Soporte de imágenes



## Imagen 2



The screenshot shows the Postman interface with a REST client request for the endpoint `GET {{url}}/api/v2/address_details?channel=WEB01&origin=HERE&id_origin=here&af:streetsection:CE3-0wL.G3Q1z.BWYz5JNA:CggBCCD0j6qAHABGc`. The request parameters are:

Key	Value	Description
channel	WEB01	
origin	HERE	

The response is a 200 OK status with a response time of 1.11 s and a body size of 1023 B. The response body is a JSON object:

```
9  {
10   "district": "",
11   "district_custom": "",
12   "street": "Calle 74A",
13   "street_custom": "",
14   "houseNumber": "65 16",
15   "houseNum_prefix_custom": "",
16   "houseNum_base_custom": "",
17   "houseNum_suffix_custom": "",
18   "lat": "4.67762",
19   "lon": "-74.88217",
20   "resultType": "houseNumber",
21   "houseNumberType": "REAL",
22   "houseNumber_accuracy": "",
23   "origin": "HERE",
24   "id_origin": "here:af:streetsection:CE3-0wL.G3Q1z.BWYz5JNA:CggBCCD0j6qAHABGc",
25   "label": "CALLE 74A #65 16, BARRIOS UNIDOS, BOGOTÁ, D.C., COL",
26   "dependencies_count": 0,
27   "dependencies": []
28 },
29 "time": 0.198543,
30 "version": "2.0.1",
31 "max_results": 1
```

*respuesta api ...*

**Mano de obra**

<b>TECNICOS</b>	<b>ID MANO DE OBRA</b>	<b>HORA DE COMIENZO</b>	<b>HORA DE TERMINO</b>
Marcelo Gazzola	Trabajo	10:00	20:00

**Kilometraje**

<b>TECNICOS</b>	<b>FECHA</b>	<b>ID VEHICULO</b>	<b>KILOMETROS</b>
Marcelo Gazzola	14/04/2026	AD 045 FB	1575

<b>Técnicos intervinientes</b>	<b>Confeccionó</b>	<b>Revisor</b>
Marcelo Gazzola	Marcelo Gazzola	ACP