

Nr OT	7-0061	Fecha Informe	16/04/2026
Cliente	COMUNA DE LANTERI		
Modelo	CAT 416F	Componentes	CILINDRO SWING
Atención	n/a	Serie	LBF03866
Serie Componente	n/a	Teléfono	n/a
Equipo nº	n/a	Horas componente	7041
Trabajo	ASISTENCIA TECNICA	Fecha intervención	16/04/2026
Informe nº	n/a		

Solicitud del cliente

- Es necesario realizar resellado de cilindro de swing lado izquierdo.
- Confección de informe y recomendaciones.

Comentarios del proceso de reparación

Se observa el cilindro de swing lado izquierdo corroborando la pérdida de aceite por el mismo. Se extrae del equipo y se lo desarma. Luego se su desarmado se aprecian virutas metálicas dentro de la camisa, las cuales dañaron a esta. También se ve la empaquetadura del vástago rota.
Se habla con el cliente y se decide llevar el cilindro completo para su reparación.

Recomendaciones

- Se debe reparar cilindro completo o reemplazar por nuevo.

Soporte de imágenes

Imagen 1



descripcion Imagen 1

Imagen 2



descripcion Imagen 2

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Abrahn Martinez	Viaje	08:00	10:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Abrahn Martinez	16/04/2026	AB082ZK	125

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Abrahn Martinez	Abrahn Martinez	Juan Darío Durán