

Nr OT	0	Fecha Informe	16/07/2026
Cliente	TECSAN		
Modelo	CAT 3520	Componentes	0
Atención	0	Serie	0
Serie Componente	0	Teléfono	0
Equipo nº / Nombre de la embarcación	Generador 4	Horas componente	0
Trabajo	Reemplazo de cables en el Master	Fecha intervención	16/07/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

Reemplazar cables de voltaje con puntos en caliente desde el Máster hasta el Transformador de media tensión.

Comentarios del proceso de reparación

Se validaron los cables que tenían puntos en caliente, y con el registro de las mediciones que habían hecho mediante los equipos correspondientes para validar las pruebas térmicas y luego de identificar cuáles estaban deficientes, se desconectan para su reemplazo.

Al verificar todas las conexiones, nos encontramos con que habían más cables con las conexiones en deficiencia y luego de informar, también se reemplazaron.

Quedando así que en la Terma número 01, se reemplaron 04 cables con sus conectores en sus extremos.

En la Terma 02, se reemplazaron 06 cables con sus conectores en sus extremos.

En la Terma 03 se reemplazaron 02 cables con sus conectores en ambas puntas.

Quedando de esta manera 12 cables reemplazados en la salida del Master al transformador de media tensión.

Luego de reemplazado se procedió a revisar y torqupear los demás terminales.

Recomendaciones

-

Soporte de imágenes

Imagen 1




Imagen 2



Imagen 3



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Jesus Marcano	Trabajo	07:00	17:00
Juan Manuel Pugliese	Trabajo	07:00	17:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Juan Manuel Pugliese	16/07/2026	AE549MY	10
Jesus Marcano	16/07/2026	AE549MY	10

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Jesus Marcano, Juan Manuel Pugliese	Jesus Marcano	Carlos Virue