

Nr OT	7-0127	Fecha Informe	11/09/2026
Cliente	MOVITIERRA		
Modelo	WA200	Componentes	MOTOR
Atención	JUAN PABLO ALDRIAN	Serie	FBB20121
Serie Componente	.	Teléfono	3482 631236
Equipo nº / Nombre de la embarcación	1	Horas componente	13091
Trabajo	DIAGNOSTICO/REPARACION	Fecha intervención	11/09/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

El equipo presenta falla de motor, registrándose el código activo CA 432.

Comentarios del proceso de reparación

Se procede a realizar una inspección general del equipo, enfocando el diagnóstico en el sistema de aceleración. Se efectúan controles y mediciones eléctricas sobre el circuito involucrado, detectándose una señal incorrecta proveniente del sensor del pedal del acelerador, determinándose este componente como la causa del inconveniente registrado.

Debido a que el repuesto correspondiente no se encuentra disponible para entrega inmediata, se procede a desmontar el sensor del pedal del acelerador para realizar un control más exhaustivo y evaluar la posibilidad de su reparación.

El componente será sometido a pruebas y mediciones en laboratorio eléctrico/electrónico, con el objetivo de determinar su estado y la factibilidad de reparación.

Una vez finalizado el control del sensor, se emitirá el informe técnico correspondiente, detallando el diagnóstico obtenido y, en caso de ser viable su reparación, se enviará el presupuesto correspondiente para su aprobación.

Equipo pendiente de diagnóstico definitivo del sensor del pedal del acelerador.

Recomendaciones

.

Soporte de imágenes

Imagen 1



Imagen 2



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Marcelo Gazzola	Trabajo	07:00	10:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Marcelo Gazzola	11/09/2026	AD045FB	20

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Marcelo Gazzola	Marcelo Gazzola	Juan Darío Durán