TECNIMOTORS
Power System

Informe de Servicio

Nr OT	325	**Fecha Informe**	03/07/2026
Cliente	Raizen Argentina SA		
Modelo	DETROIT DIESEL F-7125-7300	**Componentes**	MOTOR
Atención	Huara Federico	**Serie**	H-79-129
Serie Componente	H-79-129	**Teléfono**	1111
Equipo nº / Nombre de la embarcación	S/N	**Horas componente**	1127
Trabajo	SERV. DE MANT. CUATRIMESTRAL DE INSPECCION	**Fecha intervención**	01/07/2026
Informe nº	05		

Solicitud del cliente

Inspección visual del equipo, líneas de aceite, de aire, de refrigeración, de combustible, líneas eléctricas, mangueras de agua, puesta en marcha y control de presiones.

Comentarios del proceso de reparación

Se realiza la inspeccion de todos los circuitos intervinientes encontrandose una perdida de aceite en la zona de la tapa de accesorios. El resto de las conexiones y mangueras se encuentran sin novedad, aunque envejecidas por exposicion a la humedad ambiente. Al realizar la resvision de los niveles de liquidos, se observa un exceso en el nivel de aceite de motor y la falta de liquido refrigerante. En consecuencia no es posible realizar puesta en marcha.

Recomendaciones

Se recomienda:
- Realizar una limpieza exterior del motor, Para la correcta detencion de fugas.
- Purgar y completar nivel de refrigerante.
- Ajustar el nivel de aceite de motor.

Soporte de imágenes

Imagen 1



Revision circuitos lado filtros

Imagen 2



Revision circuitos lado arranque

Imagen 3



cicuito electrico

Imagen 4

Circuito combustible

Imagen 5

Circuito inyeccion

Imagen 6

Observacion de perdida de aceite

Imagen 7



Falta de liquido refrigerante

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Rubén Sanchiz	Viaje	07:00	08:00
Rubén Sanchiz	Trabajo	08:00	16:00
Rubén Sanchiz	Viaje	16:00	17:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Rubén Sanchiz	01/07/2026	AE549MZ	60

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Rubén Sanchiz	Rubén Sanchiz	Carlos Virue