TECNIMOTORS
Power System

Informe de Servicio

Nr OT	333	**Fecha Informe**	18/07/2026
Cliente	Citi center		
Modelo	Cat C18	**Componentes**	Genset
Atención	Adrian romaniello	**Serie**	-
Serie Componente	-	**Teléfono**	.
Equipo nº / Nombre de la embarcación	1	**Horas componente**	699
Trabajo	Mantenimiento trimestral	**Fecha intervención**	18/07/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

El cliente solicita asistencia técnica para realizar un mantenimiento trimestral.

Comentarios del proceso de reparación

Se realizó el mantenimiento trimestral solicitado por el cliente siguiendo las exigencias paso a paso. Se enviaran detalles de las pruebas realizadas en el siguiente informe digital.

Recomendaciones

Se recomienda realizar el recorrido del calentador del agua de camisas el cual presenta una fuga mínima de refrigerante, la causa de la fuga es simplemente por desgaste del material.
Se deberá extraer el conjunto del calentador de agua de camisas y llevarlo al taller de Tecnimotors para realizar el recorrido del mismo

Soporte de imágenes

Imagen 1



Imagen 2



Calentador de agua de camisas

Imagen 3

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Juan Manuel Pugliese	Viaje	07:00	15:30
Juan Manuel Pugliese	Trabajo	07:00	15:30

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Juan Manuel Pugliese	18/07/2026	AE549MZ	44

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Juan Manuel Pugliese	Juan Manuel Pugliese	Carlos Virue