

Nr OT	368	Fecha Informe	24/09/2026
Cliente	Cimsa		
Modelo	Cat C9	Componentes	-
Atención	Nestor Otero	Serie	JSC07275
Serie Componente	-	Teléfono	-
Equipo nº / Nombre de la embarcación	1	Horas componente	3.193
Trabajo	Chequeo por falla	Fecha intervención	24/09/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

El cliente solicita asistencia técnica para realizar la revisión de su equipo, el cual no arranca.

Comentarios del proceso de reparación

Se comenzó realizando la conexión de la interfaz E.T Caterpillar para realizar el chequeo de los parámetros operativos al momento de darle marcha al equipo.

Al darle marcha al equipo, se nota que el mismo no cuenta con la presión de combustible necesaria para la marcha, por lo que se opta por colocar una bomba eléctrica con 24vdc para realizar la purga del sistema de combustible, el cual contaba con aire dentro del mismo.

Una vez finalizada la colocación de la bomba eléctrica se purga el circuito y se pone en marcha el equipo, se realiza prueba de funcionamiento con carga sin notar anomalías durante el proceso de prueba, el equipo queda operativo

Recomendaciones

-

Soporte de imágenes

Imagen 1




Imagen 2





Imagen 3



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Juan Manuel Pugliese	Trabajo	07:00	17:00
Juan Manuel Pugliese	Viaje	07:00	17:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Juan Manuel Pugliese	24/09/2026	AE549MZ	72

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Juan Manuel Pugliese	Juan Manuel Pugliese	Ariel Sánchez