TECNIMOTORS
Power System

Informe de Servicio

Nr OT	389	**Fecha Informe**	24/10/2026
Cliente	CBRE ARGENTINA		
Modelo	CAT 3516	**Componentes**	N/A
Atención	JUAN RUARO	**Serie**	25Z05220
Serie Componente	N/A	**Teléfono**	N/A
Equipo nº / Nombre de la embarcación	CITICENTER	**Horas componente**	705
Trabajo	Mantenimiento trimestral	**Fecha intervención**	24/10/2026
Informe nº	3571		

Solicitud del cliente

DETALLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIO TRIMESTRAL: (4 SERVICIOS ANUALES)
Caterpillar 3516 - 25Z05220

El cliente solicita asistencia técnica para realizar un mantenimiento trimestral a su equipo.

Comentarios del proceso de reparación

Se realizó el mantenimiento trimestral solicitado por el cliente siguiendo las exigencias paso a paso.
Se controlaron baterias y cargador los cuales se encuentran en optimo rendimineto.
Se tomaron parametros basicos ya que la unidad esta fuera de servicio.
Nota: en este equipo no se pudieron realizar las pruebas con carga/motor en vacío ya que el equipo se encuentra fuera de servicio.

Recomendaciones

Sin recomendaciones.

Soporte de imágenes

Imagen 1


proba
12.71V CCA=1118
CONTINUE TEST
BATERIA - ARRANQUE - REGULADOR - ALTERNADO
Escape
Enter
Encendido
JF500
Error de conex
INDUSTRIA ARGENTINA
ANALIZADOR DE BATERIAS Y SISTEMA ELECTRICO DEL
Tipo UB 1240
12V
CA 0°C: 1240 A
CCA -18°C: 1070 A
C 20 Hs.: 155 Ah
RC: 320 Min

Imagen 2


12.180
proba
12.81V CCA=1054
CONTINUE TEST
BATERIA - ARRANQUE - REGULADOR
Escape
Encendido

Imagen 3


12.81V CCA=1054
CONTINUE TEST
BATERIA - ARRANQUE - REGULADOR - ALTERNADOR
Escape
Enter
Error de conexión
JF500

Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Julio Sierra	Trabajo	07:00	16:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Julio Sierra	24/10/2026	AE435WF	168921

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Julio Sierra	Julio Sierra	Carlos Virue