

Nr OT	.	Fecha Informe	22/04/2026
Cliente	PUERTO LAS PALMAS		
Modelo	C13	Componentes	MOTOR
Atención	CABALLERO LUIS	Serie	RRA01285
Serie Componente	RRA01285	Teléfono	-
Equipo nº	.	Horas componente	6501
Trabajo	DIAGNOSTICO EN FALLA MOTOR	Fecha intervención	22/04/2026
Informe nº	n/a		

Solicitud del cliente

09-04 : Cliente comenta baja potencia ,marcha despareja y demasiado humo de escape .

22-04: Reemplazo de inyectores

Comentarios del proceso de reparación

09-04 : Se prueba equipo con carga controlando los parámetros generales , observando baja potencia en los inyectores 4 y 6 .

la recomendación es el reemplazo de los 2 inyectores .

22-04: Se retiraron los 2 inyectores con bajo rendimiento ,colocando 2 inyectores reacondicionados.
se realiza prueba y ajuste de válvulas .

-Control de altura inyectores .

-Se instala código trim .

-Puesta en marcha y prueba de equipo estando los parámetros normales de funcionamiento .

Recomendaciones

realizar service mantenimiento

Soporte de imágenes

Imagen 1



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Marcelo Gazzola	Viaje	07:00	08:00
Marcelo Gazzola	Trabajo	08:00	13:00
	Viaje	13:00	14:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Marcelo Gazzola	22/04/2026	AD045FB	220

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Marcelo Gazzola	Marcelo Gazzola	Juan Darío Durán