

Nr OT	.	Fecha Informe	22/05/2026
Cliente	PUERTO LAS PALMAS		
Modelo	C13	Componentes	MOTOR
Atención	CABALLERO LUIS	Serie	LGK19887
Serie Componente	LGK19887	Teléfono	n/a
Equipo nº	.	Horas componente	7518
Trabajo	DIAGNOSTICO/REPARACION	Fecha intervención	22/04/2026
Informe nº	n/a		

Solicitud del cliente

Falla activa en monitor (alta presión de combustible).

Comentarios del proceso de reparación

Se conecta herramienta de diagnostico , encontrando falla activa 245.5 alta presión de combustible .

El parámetro normal es de 580 a 670 kpa aprox , el equipo estaba por arriba de los 760 kpa .

Se controla sistema de combustible , encontrando trabada la válvula de retorno en la base del filtro de gasoil.

Se limpio y destrabo la válvula , volviendo a poner en marcha probando la presión deseada con la real en la galería de combustible .

se logra dejar la presión en las especificaciones

Recomendaciones

reemplazar válvula de alivio de combustible.

Soporte de imágenes

Imagen 1



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Marcelo Gazzola	Trabajo	13:00	15:00
	Viaje	15:00	16:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Marcelo Gazzola	22/04/2026	AD045FB	0

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Marcelo Gazzola	Marcelo Gazzola	Juan Darío Durán