

Nr OT	215	Fecha Informe	30/03/2026
Cliente	Artug		
Modelo	CAT 3304	Componentes	Inyectores
Atención	Pablo Aquino	Serie	83Z12938
Serie Componente	83Z12938	Teléfono	11388-5684
Equipo nº	2	Horas componente	17903
Trabajo	reemplazo de inyectores	Fecha intervención	30/03/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

Reemplazo de inyectores por bajo rendimiento

Comentarios del proceso de reparación

Se realizó inspección visual del equipo, cerro combustible para luego desmontar líneas de combustible y retirar los inyectores del motor.

Precedimos a la limpieza de los alojamientos y luego a la instalación de los inyectores nuevos provistos por el cliente, se instalaron líneas de combustibles, reemplazo de filtros y purgado de motor para la puesta en marcha, ya con el equipo en marcha se controlaron presiones y temperaturas de funcionamiento arrojando valores normales según especificaciones del fabricante.

Se entrega el equipo operativo sin problemas.

Recomendaciones

Se recomienda subsanar fugas de refrigerante por líneas de agua del intercambiador de calor.

Soporte de imágenes

Imagen 1




Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Virue Carlos	215	7.00	16.00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Virue Carlos	30/3/2026	AE549MY	160

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Virue Carlos	Virue Carlos	Oficina Tecnica