

Nr OT	n/a	Fecha Informe	03/06/2026
Cliente	SCAVO GENARO		
Modelo	CAT D6M	Componentes	TOPADOR
Atención	GENARO	Serie	6LR00473
Serie Componente	6LR00473	Teléfono	n/a
Equipo nº / Nombre de la embarcación	n/a	Horas componente	5816.3
Trabajo	DIAGNOSTICO FALLA ELECTRICA	Fecha intervención	01/06/2026
Informe nº	n/a		

Solicitud del cliente

El cliente menciona que el monitor del equipo posee falla intermitente.

Comentarios del proceso de reparación

Se inspecciona arnes eléctrico de monitor y ecm transmisión, corroborando alimentaciones positivas, línea de comunicación data link y negativo chasis, en las cuales no se halla desperfecto.

Se retira monitor, se lo desarma y se encuentra parte de la plaqueta explotada. Se realiza la reparación correspondiente y se lo vuelve a instalar.

Luego durante las pruebas realizadas no se observan fallos. El equipo queda operativo.

Recomendaciones

Realizar servicio de 1000hs.

Soporte de imágenes

Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5




Imagen 6



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Marcelo Gazzola	Trabajo	07:00	10:30

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Marcelo Gazzola	01/06/2026	AD045FB	1

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Marcelo Gazzola	Marcelo Gazzola	Juan Darío Durán