

Nr OT	323	Fecha Informe	25/05/2026
Cliente	Remolcadores Artug S.A.		
Modelo	Leroy Soomer M 44.2 S7 C6/4	Componentes	0
Atención	Gustavo Ferligoj	Serie	225379/1
Serie Componente	0	Teléfono	1154523103
Equipo nº / Nombre de la embarcación	02 / Mapuche 1	Horas componente	0
Trabajo	Reemplazo de rodamiento, megado y limpieza del alternador.	Fecha intervención	25/06/2026
Informe nº	2		

Solicitud del cliente

Reemplazo de Rodamiento.
Revisión y megado del aislamiento.
Limpieza y mantenimiento.

Comentarios del proceso de reparación

Se desarmo el generador para realizar cambio de rodamiento y megado de las bobinas del generador # 02.
Se desconectaron todos los cables y se midió por separado cada una de las conexiones, dando como resultados:

Generador #02.

Entre carcaza y T4 con 500 voltios 13 megas

Entre carcaza y T7 con 500 voltios 17 megas

Entre carcaza y T6 con 500 voltios 13 megas

Entre carcaza y T9 con 500 voltios 13 megas

Entre carcaza y T5 con 500 voltios 14 megas

Entre carcaza y T8 con 500 voltios 17 megas

Entre carcaza y T10 con 500 voltios 15 megas

Entre carcaza y T11 con 500 voltios 18 megas

Entre carcaza y T12 con 500 voltios 18 megas

Entre carcaza y T1 con 500 voltios 17 megas

Entre carcaza y T2 con 500 voltios 18 megas

Entre carcaza y T3 con 500 voltios 18 megas. Siendo éstas mediciones buenas para el aislamiento del mismo.

Luego de las mediciones, se realizó una limpieza general y se cambió el rodamiento.

Se realiza nuevamente las conexiones del cableado nuevamente y el armado de las carcasa quedando listo para el acoplado del motor y puesta en marcha.

Recomendaciones

realizar mantenimientos por horas

Soporte de imágenes

Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Jesus Marcano	Viaje	07:00	05:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Jesus Marcano	25/06/2026	AE435WF	30

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Jesus Marcano	Jesus Marcano	Carlos Virue