

Nr OT	1	Fecha Informe	31/07/2026
Cliente	Maderera los troncos		
Modelo	Olympian	Componentes	-
Atención	-	Serie	B501508Y
Serie Componente	-	Teléfono	-
Equipo nº / Nombre de la embarcación	N/A	Horas componente	0.1
Trabajo	Flasheo y programacion de panel EMCP	Fecha intervención	31/07/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

El cliente solicita asistencia tecnica para realizar el flasheo y programacion de su nuevo modulo Power Wizard 1.1+

Comentarios del proceso de reparación

Se comenzo realizando la conexion de la interfaz Cat Et.
Una vez conectados con la interfaz al modulo se procedio al flasheo del modulo con su respectivo software.
Luego de finalizado el proceso de flasheo del equipo, se continuo por realizar la configuracion del mismo.
Ya finalizada la configuracion del panel se procedio a realizar la prueba en vacio de arranque y funcionamiento del equipo, sin notar anomalias y funcionando perfectamente.

Recomendaciones

-

Soporte de imágenes

Imagen 1



Imagen 2




Imagen 3



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Juan Manuel Pugliese	Viaje	07:00	17:00
Juan Manuel Pugliese	Trabajo	07:00	17:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Juan Manuel Pugliese	31/07/2026	AE549MY	150

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Juan Manuel Pugliese	Juan Manuel Pugliese	Ariel Sánchez