

Nr OT	-	Fecha Informe	05/09/2026
Cliente	Cbre Argentina S.a		
Modelo	Cat 3516	Componentes	Regulador CDVR CAT
Atención	Juan Ruaro	Serie	8DM00538
Serie Componente	314-7755	Teléfono	1126689012
Equipo nº / Nombre de la embarcación	1	Horas componente	1211
Trabajo	Reemplazo de regulador cdvr	Fecha intervención	05/09/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

El cliente solicita asistencia para hacer el conexionado de un módulo regulador cdvr serie 314-7755, verificar los parámetros del equipo dejándolo operativo

Comentarios del proceso de reparación

El módulo regulador cdvr fue instalado en el equipo grupo generador Cat 3516 serie 8DM00538 dejando la placa conectada correspondientemente verificando cada conexión de sus fichas y pines correspondientes. Al realizar las pruebas se verificó haciendo una puesta en marcha del equipo verificando que el mismo no genera. Se realizaron una serie de pruebas verificando con una herramienta de medición (pinza ampelometrica) verificando el volts de la exitatris dando

Recomendaciones

Se recomienda hacer una revisión más profundas del cableado , revisar la exitatris del equioi


Soporte de imágenes

Imagen 1



Módulo regulador cdvr nuevo instalado

Imagen 2



Verificación del equipo entregando 3 volts

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Tomas Bres	Viaje	07:00	13:00
Tomas Bres	Trabajo	07:00	13:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Tomas Bres	05/09/2026	AE549MZ	40

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Tomas Bres	Tomas Bres	Julio Sierra