

Nr OT	7-0127	Fecha Informe	09/09/2026
Cliente	MOVITIERRA		
Modelo	WA200	Componentes	MOTOR
Atención	JUAN PABLO ALDRIAN	Serie	FBB20121
Serie Componente	S	Teléfono	3482 631236
Equipo nº / Nombre de la embarcación	1	Horas componente	13.090
Trabajo	DIAGNOSTICO EN FALLA MOTOR	Fecha intervención	09/09/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

El cliente informa que el equipo presenta fallas en el sistema de aceleración, manifestándose una respuesta irregular del acelerador y baja potencia durante el funcionamiento.

Se solicita realizar diagnóstico del sistema de aceleración y control de los parámetros de funcionamiento del motor, a fin de determinar el origen de la falla.

Comentarios del proceso de reparación

Se realiza inspección general del equipo y control mediante herramienta de diagnóstico, no encontrándose códigos de falla activos ni códigos registrados.

Durante la inspección del sistema eléctrico se detecta que la bornera correspondiente al corta corriente presentaba falta de ajuste en sus conexiones. Se procede al correcto ajuste y verificación de la misma.

Posteriormente, se pone en funcionamiento el equipo y se realizan pruebas operativas, sin presentarse la falla reportada ni detectarse anomalías durante los controles efectuados.

Debido a que la falla no pudo reproducirse durante la intervención, se deja el equipo operativo y en observación, recomendando continuar trabajando normalmente. En caso de que la falla vuelva a presentarse, se deberá realizar un nuevo control en el momento en que se encuentre activa, a fin de poder identificar su origen y efectuar un diagnóstico preciso.

Recomendaciones

—

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Marcelo Gazzola	Trabajo	16:00	18:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Marcelo Gazzola	09/09/2026	AD045FB	50

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Marcelo Gazzola	Marcelo Gazzola	Juan Darío Durán