

Nr OT	785	Fecha Informe	02/03/2026
Cliente	Ciudad Bs.As. - Ocean Export SA - PRELIMINAR -		
Modelo	CAT 3306B	Componentes	-
Atención	Colonia Express	Serie	85Z06173
Serie Componente	-	Teléfono	01120806422
Equipo nº / Nombre de la embarcación	Generador 1	Horas componente	0
Trabajo	Mantenimiento y puesta en marcha del equipo.	Fecha intervención	02/03/2026
Informe nº	785		

Solicitud del cliente

Se realiza mantenimiento y reacondicionamiento de componentes del equipo de generacion CAT 3306B (Generador 1) en la embarcación Ciudad de Bs.As de Colonia Express.

Comentarios del proceso de reparación

Trabajos Realizados:

- Limpieza de carter.
- Cambio de aceite.
- Cambio de filtro de aceite.
- Cambio de filtro de aire.
- Reacondicionamiento de varilla de nivel de aceite.
- Instalación de línea de combustible.
- Instalación de pirometría.
- Instalación de líneas de agua.
- Instalación de línea de escape.
- Acondicionamiento del sistema de aceleración.
- Reacondicionamiento de líneas de combustible.
- Instalación de sistema de rebase de combustible.

Pruebas de funcionamiento:

Con el motor encendido y a temperatura normal de operación, se monitorea las presiones y temperaturas:

- Presión de Aceite: 260 kpa
- Presión de Combustible: 180 kpa
- Presión de Soplado (turbo): 0.8 psi
- Presión de Compenso: 90 kpa

Quedan pendientes trabajos y pruebas a desarrollar.

PRELIMINAR

Recomendaciones

Para mantener el equipo al máximo rendimiento, siga un programa estricto de reemplazo de filtros y aceites.

Soporte de imágenes

Imagen 1



*Generador 1 CAT 3306B
- Placa identificatoria.*

Imagen 2



- Limpieza de carter.

Imagen 3



Instalación líneas de suministro de agua dulce.

Imagen 4



Instalación líneas de suministro de agua dulce.

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Abrahn Martinez	Trabajo	07:00	16:00
Adrian Quiroz	Trabajo	07:00	16:00
Mateo Nardone	Trabajo	07:00	16:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Adrian Quiroz	11/05/2026	AE435WF	66
Adrian Quiroz	12/05/2026	AE435WF	66
Adrian Quiroz	13/05/2026	AE435WF	66

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Abrahn Martinez, Adrian Quiroz, Visgarra Miguel	Adrian Quiroz	Ariel Sánchez