

Nr OT	4-310	Fecha Informe	07/05/2026
Cliente	GORDYCZYK MAURICIO		
Modelo	C13	Componentes	MOTOR
Atención	MAURICIO	Serie	LGK08587
Serie Componente	LGK08587	Teléfono	n/a
Equipo nº	1	Horas componente	10792
Trabajo	SERVIS CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE	Fecha intervención	07/05/2026
Informe nº	n/a		

Solicitud del cliente

Es necesario realizar servicio a motor y control del mismo

Comentarios del proceso de reparación

Se llega al lugar y se comienza a trabajar por el equipo. Se drena aceite de motor, se reemplaza filtro de aceite y filtro de combustible. Se carga aceite nueva 15W40 provista por el cliente.

Se conecta herramienta de diagnóstico ET, se da marcha equipo controlando valores de parámetros de trabajo, encontrándose los mismos óptimos de operación.

Recomendaciones

Queda pendiente el reemplazo de los filtros de aire y el de trampa de agua en combustible (se aloja en la salida del tanque), los cuales se encarga el cliente de realizarlo.

Soporte de imágenes

Imagen 1



Imagen 2




Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Marcelo Gazzola	Viaje	07:00	08:00
Marcelo Gazzola	Trabajo	08:00	11:00
Marcelo Gazzola	Viaje	16:00	20:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Marcelo Gazzola	07/05/2026	AD045FB	80
Marcelo Gazzola	07/05/2026	AD045FB	235

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Marcelo Gazzola	Marcelo Gazzola	Juan Darío Durán