

|                                             |                                 |                           |            |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Nr OT</b>                                | 318                             | <b>Fecha Informe</b>      | 06/06/2026 |
| <b>Cliente</b>                              | Citi center                     |                           |            |
| <b>Modelo</b>                               | Cat 3500                        | <b>Componentes</b>        | Alarmero   |
| <b>Atención</b>                             | Adrian romanniello              | <b>Serie</b>              | 25Z05220   |
| <b>Serie Componente</b>                     | -                               | <b>Teléfono</b>           | -          |
| <b>Equipo nº / Nombre de la embarcación</b> | 2                               | <b>Horas componente</b>   | 1          |
| <b>Trabajo</b>                              | Colocación de sistema de alarma | <b>Fecha intervención</b> | 06/06/2026 |
| <b>Informe nº</b>                           | 1                               |                           |            |

#### Solicitud del cliente

El cliente solicita asistencia para instalación de modulo de alarmas remotas Caterpillar

#### Comentarios del proceso de reparación

Se comienza realizando los cableados del modulo de alarmas, luego se procede a realizar la instalación en su respectivo tablero.

La prueba del modulo no puede realizarse al día de la fecha ya que el equipo se encuentra fuera de servicio por daños en el regulador de voltaje, por lo que se deberá colocar el equipo en servicio nuevamente para realizar la prueba de alarmas correspondientes.

#### Recomendaciones

-

#### Soporte de imágenes

**Imagen 1**



*Módulo colocado dentro del gabinete*

**Mano de obra**

| TECNICOS             | ID MANO DE OBRA | HORA DE COMIENZO | HORA DE TERMINO |
|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Juan Manuel Pugliese | Viaje           | 07:00            | 13:00           |
| Juan Manuel Pugliese | Viaje           | 07:00            | 13:00           |
| Tomas Bres           | Trabajo         | 07:00            | 13:00           |
| Tomas Bres           | Trabajo         | 07:00            | 13:00           |

**Kilometraje**

| TECNICOS             | FECHA      | ID VEHICULO | KILOMETROS |
|----------------------|------------|-------------|------------|
| Juan Manuel Pugliese | 06/06/2026 | AE549MZ     | 44         |
| Tomas Bres           | 06/06/2026 | AE549MZ     | 44         |

| Técnicos intervinientes          | Confeccionó          | Revisor      |
|----------------------------------|----------------------|--------------|
| Juan Manuel Pugliese, Tomas Bres | Juan Manuel Pugliese | Julio Sierra |