

Nr OT	7-0117	Fecha Informe	29/07/2026
Cliente	PASKO SRL		
Modelo	CAT 320 NEW GENERATION	Componentes	EXCAVADORA
Atención	GALLO	Serie	BR640472
Serie Componente	BR640472	Teléfono	n/a
Equipo nº / Nombre de la embarcación	n/a	Horas componente	3190.6
Trabajo	SERVICIO 1000HS	Fecha intervención	27/07/2026
Informe nº	n/a		

Solicitud del cliente

Es necesario realizar servicio 1000hs.

Comentarios del proceso de reparación

Se comienza tomando muestras SOS de todos los compartimientos. Se drena aceite de motor, reductora de giro y mandos finales. Se reemplazo filtro de aceite motor, filtro de retorno hidraulico, filtros de combustible, filtros de aire motor y cabina. Se cargo aceite nuevo en motor, mandos finales y reductora de giro. Se completo aceite hidraulico a nivel.

Se realizo control y regulacion de luz de valvula.

Se limpio parrillas protectoras de radiadores.

Engrase completo del equipo.

Se conecta herramienta de diagnostico ET controlando parametros de funcionamiento.

Se testea alarma desplazamiento la cual se encuentra quemada.

Se da marcha el equipo. No se observan fallos durante la prueba con fuerza.

El equipo queda operativo para su trabajo.

Recomendaciones

Es necesario reemplazar alarma de desplazamiento.

Se aconseja sopletear diariamente los radiadores.

Soporte de imágenes

Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3




Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7




Imagen 8



Imagen 9



ALARMA QUEMADA

Imagen 10



Imagen 11



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Marcelo Gazzola	Trabajo	09:30	17:00
Daniel Biassoni	Trabajo	09:30	17:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Marcelo Gazzola	27/07/2026	AD045FB	220
Daniel Biassoni	27/07/2026	AD045FB	220

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Daniel Biassoni, Marcelo Gazzola	Marcelo Gazzola	Juan Darío Durán