

Nr OT	-	Fecha Informe	08/07/2026
Cliente	PUERTO LAS PALMAS		
Modelo	320C	Componentes	MOTOR
Atención	MARTIN MECHTRY	Serie	SBN01097
Serie Componente	n/a	Teléfono	n/a
Equipo nº / Nombre de la embarcación	n/a	Horas componente	917
Trabajo	DIAGNOSTICO/REPARACION	Fecha intervención	08/09/2026
Informe nº	n/a		

Solicitud del cliente

INSTALACION DE RADIADOR INTECOLLER
COLOCACION DE CAÑOS E INYECTORES 2 Y3 .

Comentarios del proceso de reparación

De acuerdo con los controles y pruebas realizadas previamente, se procedió a ejecutar los trabajos que se encontraban pendientes, con el siguiente resultado:

1. Control y diagnóstico de los inyectores N.º 2 y N.º 3

Se realizó el control correspondiente y el ajuste de los cuerpos de los inyectores N.º 2 y N.º 3.

Posteriormente se efectuaron pruebas de funcionamiento, no detectándose fugas de combustible, por lo que la anomalía quedó subsanada.

2. Fuga en el circuito de retorno de combustible

Se localizaron los puntos de pérdida y se procedió a realizar la soldadura y reparación de los caños de retorno de combustible. Finalizada la intervención, se efectuó el control del circuito, quedando la fuga subsanada.

3. Radiador de aire / Intercooler

En lugar de efectuar su reemplazo, se realizó una limpieza interna profunda del radiador de aire (intercooler), eliminando la suciedad y las obstrucciones presentes. Luego de la limpieza se verificó su estado, quedando el componente limpio y en condiciones de funcionamiento.

Finalizados los trabajos mencionados, se realizaron los controles correspondientes, verificándose que las anomalías detectadas fueron corregidas. Los sistemas intervenidos quedan operativos y sin pérdidas de

combustible al momento de la prueba.

Recomendaciones

Se recomienda realizar el resellado de los cilindros hidráulicos de boom y bucket, debido a que se observan fugas de aceite en los mismos.

Se recomienda reemplazar el llavero/interruptor de arranque, debido a que presenta fallas durante su accionamiento.

Soporte de imágenes

—

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Daniel Biassoni	Viaje	07:00	08:00
Daniel Biassoni	Trabajo	08:00	12:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Daniel Biassoni	08/07/2026	AF362ME	110

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Daniel Biassoni	Daniel Biassoni	Juan Darío Durán