

<b>Nr OT</b>	296	<b>Fecha Informe</b>	04/05/2026
<b>Cliente</b>	Transporte Don Pedro		
<b>Modelo</b>	Yale	<b>Componentes</b>	Autoelevador
<b>Atención</b>	Geni Mora	<b>Serie</b>	-
<b>Serie Componente</b>	-	<b>Teléfono</b>	11-3755-0107
<b>Equipo nº</b>	2103	<b>Horas componente</b>	0.0
<b>Trabajo</b>	Evaluación	<b>Fecha intervención</b>	29/04/2026
<b>Informe nº</b>	1		

#### Solicitud del cliente

El cliente requiere la revisión del equipo ya que el mismo no funcionaba.

El cliente manifiesta que necesita el equipo en funcionamiento de manera urgente para su uso inmediato

#### Comentarios del proceso de reparación

Se realizó chequeo del sistema eléctrico y mecánico del equipo.

Se observa que el equipo no tiene las bujías precalentadoras. Las mismas fueron reemplazadas por 4 calentadores usados, los cuales fueron retirados de otro equipo en desuso por orden de personal de don Pedro.

Se realizó prueba de la batería mediante probador el cual indicó que la batería estaba ok.

Se revisó nivel de aceite y refrigerante ok

Se realizó puesta en marcha y prueba del equipo. El equipo responde bien en su funcionamiento.

Se realiza prueba de frenos ok

Freno de mano no funciona.

No hay registro de último servicio realizado.

El tablero refleja luz de temperatura de agua de motor constantemente encendida pero el motor no refleja alta temperatura en el momento de la prueba.

Todas las observaciones del equipo fueron transmitidas al cliente antes de entregarlo.

#### Recomendaciones

Revisar luz de temperatura de motor

Revisar freno de mano

Realizar cambio de aceite y filtros. Ya que no hay registros de último servicio

#### Soporte de imágenes

Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



**Mano de obra**

<b>TECNICOS</b>	<b>ID MANO DE OBRA</b>	<b>HORA DE COMIENZO</b>	<b>HORA DE TERMINO</b>
Emanuel Sanchez	Viaje	13:00	13:30
Fabricio Barsanti	Viaje	13:00	13:30
Emanuel Sanchez	Trabajo	13:30	16:00
Fabricio Barsanti	Trabajo	13:30	16:00
Emanuel Sanchez	Viaje	16:00	16:30
Fabricio Barsanti	Viaje	16:00	16:30

**Kilometraje**

<b>TECNICOS</b>	<b>FECHA</b>	<b>ID VEHICULO</b>	<b>KILOMETROS</b>
Emanuel Sanchez	29/04/2026	AB082ZL	5

<b>Técnicos intervinientes</b>	<b>Confeccionó</b>	<b>Revisor</b>
Emanuel Sanchez, Fabricio Barsanti	Emanuel Sanchez	Carlos Virue